


# ММТ-6

## Терморезисторы стержневые негерметизированные, неизолированные

Терморезисторы ММТ-6 стержневые неизолированные, негерметизированные, с отрицательным ТКС. Предназначены для измерения и регулирования температуры в цепях постоянного и переменного токов с частотой до 400 Гц.



### Основные технические характеристики

| Тип терморезистора | Пределы номинального сопротивления при 20 °С, кОм | Допуск, %, не более | Интервал рабочих температур, °С |      | ТКС, %/°С, при 20°С |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|---------------------|
|                    |                                                   |                     | от                              | до   |                     |
| ММТ-6              | 10...100                                          | 20                  | -60                             | +120 | ≥2,4                |

| Тип терморезистора | Максимальная мощность рассеяния, мВт, не более, при |             | Коэффициент энергетической чувствительности, мВт | Постоянная времени, с, не более | Срок службы, ч | Срок хранения, лет |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
|                    | $T_{ном}^0$                                         | $T_{max}^0$ |                                                  |                                 |                |                    |
| ММТ-6              | 50                                                  | 0,1         | 0,3                                              | 35                              | 5000           | 2                  |