

РЕЛЕ РКН

Реле РКН – открытое, одностабильное, двухпозиционное, предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока.

Реле РКН соответствует требованиям ГОСТ 16121–86 и техническим условиям дЫЮ.450.002ТУ.

Условия эксплуатации.

Температура окружающей среды от -50 до $+60$ °С.

Циклическое воздействие температур -50 и $+60$ °С.

Повышенная относительная влажность до 98 % при температуре $+20$ °С.

Атмосферное давление от $8,4 \cdot 10^4$ до $10,7 \cdot 10^4$ Па.

Синусоидальная вибрация (вибропрочность и виброустойчивость) в диапазоне частот от 5 до 35 Гц – с ускорением не более 20 м/с².

Ударная прочность. При многократных ударах с ускорением не более 150 м/с²–2000 ударов.

Рабочее положение реле – два взаимно перпендикулярных положения (контактные группы – сверху или сбоку катушки).

Требования к надежности. Минимальный срок службы и сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру (ЗИП) – 12 лет. При нахождении реле в условиях, отличных от указанных, срок сохраняемости сокращается в соответствии с коэффициентами, приведенными в табл. 2-149.

Таблица 2-149

Условия хранения	Коэффициент сокращения сроков сохраняемости реле	
	в упаковке предприятия-изготовителя	вмонтированных в аппаратуру в защищенном объекте
Неотапливаемое хранилище	3	
Под навесом	6	12
На открытой площадке	Не допускается	

Конструктивные данные. Конструктивные данные реле приведены на рис. 2-90. Разметка для крепления и принципиальная электрическая схема – на рис. 2-91.

Пример записи реле исполнения РС4.500.116 в конструкторской документации дан в табл. 2-150.

Таблица 2-150


Обозначение	Наименование
РС4.500.116	Реле РКН дЫЮ.450.002ТУ

Технические характеристики.

Ток питания обмоток — постоянный.

Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:

в нормальных климатических условиях (обмотки обесточены)	200
в условиях повышенной влажности	10
при максимальной положительной температуре (после выдержки обмоток под рабочим напряжением)	50
Испытательное переменное напряжение между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, В:	
в нормальных климатических условиях	500
в условиях повышенной влажности	300



* Для реле РКН — 28 мм

Рис. 2-90. Конструктивные данные реле РКН, РКНМ, РКН-М1, РКМ1




Рис. 2-91. Разметка для крепления и принципиальная электрическая схема

Время непрерывной работы реле, ч, при температуре окружающей среды:

+50...+60 °С	50
-50...+50 °С	100

Частные характеристики реле приведены в табл. 2-151–2-154. Износостойкость – в табл. 2-155.

Сопротивление электрического контакта в стадии поставки не более 0,5 Ом, в процессе эксплуатации и хранения – не более 2 Ом. Масса реле не более 390 г.

Частные характеристики.

Таблица 2-151

Реле РКН с нормальной скоростью действия

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов		
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее			
Начало			Конец											
PC4.500.070 PC4.500.069	I	45 ± 4,5 550 ± 55	I	5	Iз	—	27,5 7,2	0,6	24 ± 0,2 10 ± 1	—	—	Cr999		
PC4.500.293 PC4.500.081		2300 ± 230 3150 ± 315					4 3,3		20 ± 2					
PC4.500.212 PC4.500.090		4500 ± 450 5000 ± 500					3 4,5		27 ± 3 48 ± 5					
PC4.503.164		300 ± 30 200 ± 20					I II		4 5				13 18	8 ± 0,8
PC4.503.147		300 ± 30					I II		4 5				I+II II	I+II 12 ± 1
дЫ4.500.001	I	600 ± 60	I	5	—	Iп, Iз	10	12 ± 1	65	25				
PC4.500.208 PC4.500.202		200 ± 20 600 ± 60			Iп, Iр Iз	3з, Iп Iр	50,5 12	20 ± 2 15 ± 1,5						
PC4.500.128 PC4.500.154		1300 ± 130 1200 ± 120			Iп 2з	Iз Iп	9	24 ± 2						
PC4.500.184		5000 ± 500			Iр, Iз	Iр	6	60 ± 6						
PC4.503.031		1300 ± 130 1250 ± 125			I II	4 5	Iз, Iп	Iз, Iп	17 20	48 ± 5	—		—	
PC4.503.088	I II	600 ± 60	I II	4 5	Iз, Iр	2з	19	24 ± 2 27 ± 3	—	—				
							—							

PC4.500.183 PC4.500.103	I	100±10 800±80	1	5	1p	-	28,5 9	6±0,5 15±1,5	-	-	Ср999			
PC4.500.280 PC4.500.086		2000±200 4000±400	1	5	1п		5,5 5	20±2 40±4			Ср999 ПлЦрХ-1			
PC4.500.131	I	470±47	1	2	1п.1	-	15	15±1	-	-	Ср999			
	II	6700±1005	4	5			-	48±5						
	I + II	-	-	-			-	1,5±0,15						
PC4.500.191	I	15±1,5	1	5	-	13	48	1,5±0,15	-	-	ПлЦрХ-1			
PC4.500.108 PC4.500.101		21±2 35±3,5					53 38	2,4±0,2						
PC4.500.116		200±20					9	4±0,5						
PC4.500.100		250±25					16	8±0,8						
PC4.500.239 PC4.500.196 PC4.500.126		600±60 1000±100 1650±165					8,5 5,5 8	10±1 12±1 27±3						
PC4.500.156		4500±450					4	36±4						
PC4.500.210 PC4.500.206		18 000 ± 2700 31 000 ± 4650					1,5 1,2	48 ± 5 80 ± 8						
PC4.503.129		I					10±1	1				2	74	1,5±0,15
		II					450±45	4				5	12,5	12±1
PC4.503.051		I					540±54	1				2	18,5	20±2
	II	720±72	4	5	19	27±3								
PC4.500.058	I	1500±150	1	2	7,4	24±2								
	II	2000±200	4	5	8	36±4								
PC4.500.059	I	5000±500	1	2	3,4	36±4								
	II	85±8,5	4	5	70	12±1								

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов			
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания, не более	отпускания, не менее				
			Начало	Конец											
PC4.500.107 PC4.500.083	I	21 ± 2 4000 ± 40	I	5	-	I _p	62	-	2,4 ± 0,2	-	-	Cr999			
PC4.500.185 PC4.500.215		10 000 ± 1500 18 000 ± 27 000					3,5 2		60 ± 6 80 ± 8						
PC4.500.046		1200 ± 120					6,6		15 ± 1,5						
PC4.500.044		2000 ± 200			7,5	27 ± 3									
PC4.500.122 PC4.500.245 PC4.500.067		3 ± 0,3 33 ± 3,3 67 ± 6,7			I _з	I _з	140	I _з	I _з				45	1,2 ± 0,1	4 ± 0,5
PC4.500.098		80 ± 8					110						15 ± 1,5		
PC4.500.168		300 ± 30					28,5						4 ± 0,5		
PC4.500.150		500 ± 50					15						8 ± 0,8		
PC4.500.254		800 ± 80					15,5						15 ± 5		
PC4.500.118		1100 ± 110					9						20 ± 2		
PC4.500.248		2600 ± 260					5,5						27 ± 3		
PC4.500.085		5000 ± 500					5,5						60 ± 6		
PC4.500.153		10 000 ± 1500					3								
PC4.503.047		I					9,5 ± 0,95						I	2	90
	II	2700 ± 270	4	5			11,5			60 ± 6					
PC4.503.101	I	100 ± 10	I	2			56			-	12 ± 1	Cr999 ПдЦрХ-1			
	II	2650 ± 265	4	5			5				27 ± 3				

PC4.503.048	I II	186 ± 18,6 1200 ± 120	1 4	2 5	13	13	35 18	0,5	12 ± 1 40 ± 4	40 45	15 10	Cr999		
PC4.503.081	I II	230 ± 23 6800 ± 680	1 4	2 5			31 5		15 ± 1,5 80 ± 8			ПдЦрХ-1		
ЯЛ4.503.002	I II	1100 ± 110 3500 ± 350	1 4	2 5			8,5 10		20 ± 2 60 ± 6			Cr999		
PC4.503.035	I II	500 ± 50 1000 ± 100	1 4	2 5			20 16		24 ± 2 36 ± 4					
PC4.503.004	I II	1500 ± 150 2000 ± 200	1 4	2 5			11 12		27 ± 3 48 ± 5					
PC4.503.063	I II	2000 ± 200	1 4	2 5			8		36 ± 4			ПдЦрХ-1		
PC4.503.061	I II	39 ± 3,9 100 ± 5	1 4	2 5			40 —		3 ± 0,3					
PC4.503.151	I II	800 ± 80 400 ± 40	1 4	2 5			9 —		15 ± 1,5 —					
PC4.500.157	I	4500 ± 450	1	5			1р		6			60 ± 6	ПдЦрХ-1	
PC4.500.089 PC4.500.049		500 ± 50 1500 ± 150	1	5			1п		20 10			20 ± 2 36 ± 4		
PC4.500.129		0,93 ± 0,1					292		0,6 ± 0,6			Cr999		
PC4.500.072 PC4.500.165 PC4.500.104		4000 ± 400 10 000 ± 1500 11 000 ± 1100					1р		1р				10 4 3,5	80 ± 8
PC4.503.055		I II					1000 ± 100 1200 ± 120		1 4				2 5	—
	I + II	—			—	—	8	36 ± 4						

Продолжение табл. 2.151

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее	
			Начало	Конец								
PC4.503.018	I	8500 ± 850	1	2	1р	1р	-	-	-	-	-	
	II	450 ± 45	4	5								
	I + II	-	-	-								3,6
PC4.500.182 PC4.500.091 PC4.500.247	I	100 ± 10 5000 ± 50 2600 ± 260	1	5	1р	1з	30 5,5 6	-	-	-	-	
PC4.503.125	I	10 ± 1	1	2								
II	450 ± 45	4	5	11,5 19								2,4 ± 0,2 20 ± 2
PC4.503.092	I	100 ± 10	1	2	1з	1р	66 6	-	-	-	-	
II	2650 ± 265	4	5									
PC4.503.036	I	800 ± 80	1	2	1п	2з	11 I + II	-	-	-	-	
II	4		5									
PC4.503.094	I	30 ± 3	1	2		1п	-	-	-	-	-	-
II	3000 ± 30	4	5									
PC4.503.080	I	600 ± 60	1	2		1п	22	-	-	-	-	-
II	400 ± 20	4	5									
PC4.503.025	I	600 ± 60	1	2		1п	22	-	-	-	-	-
II	800 ± 80	4	5									
PC4.503.053	I	300 ± 30	1	2		1з	21,5 30	-	-	-	-	-
II	250 ± 25	4	5									
PC4.505.031	I	300 ± 30	1	2	1з	-	-	-	-	-	-	
	II		4	5								
	III I + II	700 ± 70 -	3 -	5 -								34 10,5

PC4.500.064 PC4.500.127	I	350±35 440±44	1	5	ln	lp	17,5 16	12±1 15±1,5		
PC4.503.119	I II	1380±138 4000±400	1 4	2 5			9,6 8	24±2 60±6		
PC4.500.078	I	2000±200	1	5	lnл		9,5	40±4		Ср999
PC4.503.121	I II	800±80 1,5±0,15	1 4	2 5			— 400	20±2 1,2±0,1		
PC4.503.166	I II	800±80 45±4,5	1 4	2 5			— 100	20±2 10±1		
PC4.500.145 PC4.500.036	I	1500±150 2000±200	1	5			лз	15 8		
PC4.503.023	I II	1000±100 2600±130	1 4	2 5	11 —	20±2 —				
PC4.500.187 PC4.500.035	I	4000±400 10000±1500	1	5	лз lp	2з	5 4,5	40±4 100±10		ПдЦрX-1
PC4.503.136	I II	800±80 650±65	1 4	2 5	lp		— 20	27±3 —		
PC4.500.042	I	2000±200	1	5	in		9	36±4		Ср999
PC4.503.068	I II	212±21 400±40	1 4	2 5			27,5 —	12±1 10±1		
PC4.503.019	I II	400±40	1 4	2 5	lp	15 58	12±1 50±5			
PC4.500.219	I	2000±200	1	5		8	36±1			
PC4.503.097	I II	30±3 300±30	1 4	2 5	ln	60 30	4±0,5 20±2		Ср999	
PC4.500.250	I	10±1	1	5		ln	97			2,4±0,2

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее	
			Начало	Конец								
PC4.500.181 PC4.500.148	I	188 ± 11,8 200 ± 20	1	5	1п	1п	30	—	8 ± 0,8 10 ± 1	—	—	Cr999
PC4.500.013		400 ± 40					15	0,5	20 ± 2	40	7	
PC4.500.014		600 ± 60					16,5	3	24 ± 2	45	5	
PC4.500.243		1000 ± 100					12	—	15 ± 1,5	—	—	
PC4.500.167		3115 ± 315					10	—	20 ± 2	—	—	
PC4.500.015		4000 ± 400					6,4	1,5	36 ± 4	80	10	
PC4.500.092		2000 ± 200					6,5	—	60 ± 6	—	—	
PC4.503.032		II					2000 ± 200	1 4	2 5	2з	12	
PC4.500.152	I	—	1	5	2р	9	—	36 ± 4	—	—		
PC4.505.017	I	0,63 ± 0,1	1	2	1п, 1з	—	—	—	—	—		
	II	200 ± 30	3	4		31,5		15 ± 1,5				
	III	240 ± 36	4	5		51		27 ± 3				
PC4.503.033	I	1500 ± 150	1	2	1п, 1р	14,5	—	48 ± 5	—	—		
	II	3800 ± 380	4	5		11		80 ± 8				
PC4.500.171	I	1200 ± 120	1	5	1пл	2п	—	27 ± 3	—	—		
PC4.500.142		2000 ± 200				2з		9,4			36 ± 4	
PC4.503.060	I	150 ± 15	1	2	1п	2пл	—	—	—	—		
	II		4	5								
	III	—	—	—							22	15 ± 1,5

PC4.500.178 PC4.500.135	I	250±25 1200±120	I	5	2з	Із	21 8	12±1 20±2	Ср999
PC4.500.177		5000±500				Ір	6	60±6	
PC4.500.151 PC4.500.034		90±9 400±40				ІІІ	33 18	6±0,5 15±1,5	
PC4.503.107	І ІІ	6000±600	І 4	2 5	16 16,5		200±20		
PC4.503.126	І ІІ	10±1 450±45	І 4	2 5	Із, Ір	Із	130 22	2,4±0,2 20±2	Ср999 ПдЦрХ-1
PC4.503.024	І ІІ	100±10 2650±265	І 4	2 5			78 7	15±1,5 36±4	
PC4.503.093	І ІІ	150±15	І 4	2 5	Ір, Із	Ір	— 22	— 24±2	
	І+ІІ	—	—	—			15±1,5		
PC4.503.135	І ІІ	500±50 1000±100	І 4	2 5	Ір, Із	Ір	18 —	36±4 —	
	І+ІІ	—	—	—			9,5 27±3		
PC4.500.190	I	600±60	I	5	2р	ІІІ	14,5	20±2	Ср999
PC4.500.084		100±10				Ір	38	8±0,8	
PC4.500.056 PC4.500.065		1500±150 150±15				ІІІ, Із ІІІ, Ір	14,5 59,5	48±5 20±2	
PC4.505.022	І ІІ ІІІ	88±8,8 150±15 62±6,2	І 3 2	2 4 5	ІІІІ, Із	ІІІ	— 34	ІІ+ІІІ 15±1,5 І+ІІ+ІІІ	
	І+ІІІ	—	—	—			15±1,5		
PC4.503.065	І ІІ	800±80 300±15	І 4	2 5	ІІІІ, Із	ІІІІ	27,5 —	48±5 —	

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов	
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания, не менее	отпускания, не менее		
			Начало	Конец									
PC4.503.078	I II	800±80 300±15	1 4	2 5	1пл, 1з	1пл	12,2 —	—	20±2 —	—	—	Ср999	
PC4.500.068	I	67±6,7	1	5	2з	—	165	—	24±2	—	—		Ср999
PC4.500.099		250±25					30		15±1,5			ПлЦрХ-1	
PC4.500.295 PC4.500.200		380±38 600±60					44 13,5		36±4 15±1,5			Ср999	
PC4.500.097 PC4.500.088		4000±400 5000±500					9 8,4		80±8			ПлЦрХ-1	
ЯЛ4.503.000		I II I+II					280±28 320±32 —		1 4 —			2 5 —	
PC4.503.029	I II	1000±100 300±30	1 4	2 5	2з	11 54	—	24±2 36±4	—	—			
PC4.503.162	I II	1000±100 600±60	1 4	2 5	13,5 27,5	27±3 36±4	—	—	—	—			
PC4.503.120	I II	2000±200 1600±80	1 4	2 5	8 —	36±4 —	—	—	—	—			
PC4.503.017	I II	1500±150 2000±200	1 4	2 5	1р, 1з	13,5 14,5	40±4 60±6	—	—	—			
PC4.500.133 PC4.500.050	I	1200±120 1500±150	1	5	2р	11 15	27±3 48±5	—	—	—			
PC4.503.069	I II	212±21 400±40	1 4	2 5	1п, 1р	34 28	15±1,5 24±2	—	—	—			

PC4.500.260		2000±200					10		36±4										Ср999 ПдЦрХ-1
PC4.500.073 PC4.500.176	I	4000±400	1	5		1p, 1з	13,2 6,6		110±10 60±6										
PC4.503.015	I II	1000±100 1200±120	1 4	2 5		1p, 1з	2p 24,5		40±4 60±6										
PC4.500.230 PC4.500.074	I	30±3 2000±200	1	5			1п, 1з 1пл, 1р	66 11,5	4±0,5 48±5										
PC4.500.179		100±10						42	10±1										
PC4.503.091	I II	150±15	1 4	2 5				—	—										
	I + II	—	—	—				26,5	15±1,5										
PC4.503.112	I II	30±3 200±10	1 4	2 5		2p		79 —	6±0,5 —										
PC4.503.026	I II	600±60 800±50	1 4	2 5				22 —	27±3 —										
PC4.500.251 PC4.500.098		600±60 4000±400					1п, 1з 2p	17 10	24±2 80±8										
PC4.500.198 PC4.500.025	I	600±60 1200±120	1	5		1п, 1з	2з	18 10	20±2 24±2										
PC4.500.125		300±30				1п, 1р	2з	22	15±1,5										
PC4.500.283 PC4.500.265		45±4,5 1000±100					1п, 1з	1п, 1з	50 12										
PC4.503.157	I II	800±80 400±20	1 4	2 5				15 —	24±2 —										
PC4.503.083	I II	212±21,2 4000±40	1 4	2 5		1п, 1р	1п, 1з	36 30	15±1,5 27±3										

Ср999

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов				
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее					
			Начало	Конец												
PC4.503.038	I	800±80	1	2	1п, 1р	1п, 1з	-	-	-	-	-	Ср999				
	II		4	5									13,5	40±4		
PC4.503.138	I	39±3,9 100±5	1	2	1п, 1з	2п	64	-	-	-	-		-			
	II		4	5										-	5±0,5	
PC4.500.080 PC4.500.252	I	600±60 2000±200	1	5	1п, 1з	1р, 1з	19 10	-	-	-	-		Ср999			
PC4.500.266	I	1000±100	1	5	1п, 1з	1р, 1з	15							24±2 40±4	27±3	
PC4.500.152	I	800±80 400±20	1	2			2п	2п	16	-	-			-	-	-
	II		4	5	-	24±2										
PC4.500.017 PC4.500.018	I	600±60 2000±200	1	2	2п	2п	20	2	24±2 36±4	60	5			Ср999		
PC4.503.009			4	5			10,5								0,2	110
PC4.503.072	I	1000±100	1	2	2п	2п	23	2	36 ⁺⁴ ₋₁₂	40	10				Ср999	
	II		4	5												19,5 28,5
PC4.505.029	I	800±80	1	2	2п	2п	23	-	-	-	-	Ср999				
	II		2	3												40±4
PC4.500.045	I	2000±20	4	5	1пл, 1з	2з	10	-	-	-	-					Ср999 ПлЦрХ-1
			III	80±8												
PC4.503.066	I	400±40 600±60	1	2	1пл, 1р	1п, 1р	26 32	-	-	-	-		Ср999 ПлЦрХ-1			
	II		4	5												

PC4.503.090	I II	600±60	1 4	2 5	1пл, 1р	1р, 1з	21,5 28		27±3 36±4		
PC4.503.148	I II		1 4	2 5			2р		16,5 —		
PC4.500.296	I	10 000±1000	1	5	1пл, 1п	1пл, 1р	6	—	125±10	—	—
PC4.505.015	I II	150±15	1 2	2 3			—		—		
	III	25±2,5	4	5			—		—		
	I + II	—	—	—			25		15±1,5		
PC4.503.075	I II	1900±190 900±90	1 4	2 5	2пл	2пл	11 33	—	48±5 60±6	—	—
PC4.500.166	I	1200±120	1	5	2з	3з	11		27±3		
PC4.500.172 PC4.500.075		39±3,9 2000±200			2п	3з 1п, 2з	68 11	6±0,6 48±5			
PC4.503.006		I II			700±70 4±0,4	1 4	2 5	1пл, 1п	1р, 2з	18 400	— 5
PC4.500.055	I	1500±150	1	5	2пл	16,5	—	48±5		—	—
PC4.500.188 PC4.500.284		400±40 45±4,5			3з	1р, 1з 2р		7 55	60±6 5±0,5		
PC4.500.217		1200±120			1р, 2з	13,2		36±4			
PC4.503.076		I II			800±80 200±10	1 4		2 5	1п, 2з		
PC4.503.149	I II	800±80 400±20	1 4	2 5	17,5	27±3					
PC4.503.021	I	1500±15 2000±20	1 4	2 5	2п, 1з	1п, 1р	19	—	60±6	—	—
	II						20		80±8		

Cp999

Продолжение табл. 2-151

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов								
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания, не более	отпускания, не менее									
			Начало	Конец																
PC4.500.203 PC4.500.040	I	600 ± 60 2000 ± 200	1	5	2п, 1з	2п	24	—	27 ± 3	—	—	Ср999								
PC4.503.007	I	700 ± 70	1	2			18	0,5	27 ± 3	50	5									
	II	4 ± 0,4	4	5			420	12	4 ± 0,5	—	—									
PC4.503.156	I	800 ± 80	1	2	1пл, 1п 1з	2п	18	—	27 ± 3	—	—									
	II	400 ± 20	4	5			—		—											
PC4.505.001	I	800 ± 80	1	2			28,5		—				48 ± 5							
	II	1000 ± 100	2	3	31	60 ± 6														
	III	800 ± 80	4	5	28,5	48 ± 5														
PC4.500.170	I	4000 ± 400	1	5	3з	3з	8		—				60 ± 6	—	—					
PC4.503.034	I	3200 ± 320	1	2			11,5						80 ± 8							
	II		4	5	16	110 ± 10														
PC4.500.134	I	1200 ± 120	1	5	3з	2р, 1з	14					—	36 ± 4			—	—			
PC4.503.117	I	80 ± 8	1	2			1р, 1п						52					8 ± 0,8		
	II	300 ± 30	4	5			1з	60		36 ± 4										
PC4.500.057 PC4.500.060	I	1500 ± 150	1	5	3з	1р, 2з 3р	16,5	—		48 ± 5	—		—							
PC4.500.263		45 ± 4,5					20			60 ± 6										
		ЯЛ4.500.008					2000 ± 200			58								5 ± 0,5		
PC4.503.016	I		1200 ± 120	1	2	1п, 1р	9			23								—	36 ± 4	—
		II	1300 ± 130						4					5	1р, 2з				15,5	
PC4.500.016	I	600 ± 60	1	5	3п	3п	25		4	27 ± 5/3				66	2					
										—									—	

PC4.500.271 PC4.500.358 PC4.500.031	I	1000 ± 100 10 000 ± 1500 2000 ± 200	1	5			19 7 12,5	36 ± 4 150 ± 15 48 ± 5
PC4.503.158	I II	800 ± 80 400 ± 40	1 4	2 5	3π	3π	21 —	36 ± 4 —
PC4.505.019	I II III	1000 ± 10	1 3 4	2 4 5			27 32 42	60 ± 6 80 ± 8 100 ± 10
PC4.500.071 PC4.500.282	I	2200 ± 200 45 ± 4,5	1	5	2π, 1з	3π 2π, 1з	11 16	48 ± 5 6 ± 0,5
PC4.500.207		300 ± 30					30	20 ± 2
PC4.503.070	I II	300 ± 30 250 ± 25	1 4	2 5	1π, 2з	2π, 1з	21 45	20 ± 2 24 ± 2
PC4.503.077	I II	800 ± 80 200 ± 10	1 4	2 5			19,5 —	30 ± 3 —
PC4.503.114	I II	250 ± 25 30 ± 15	1 4	2 5	2π, 1з	1π, 1р, 1з	28,5 —	15 ± 1,5 —
PC4.503.014	I II	1500 ± 150 2000 ± 200	1 4	2 5	1π, 2з	1π, 1р 1з	20 —	60 ± 6 80 ± 8
PC4.500.024 PC4.500.052	I	90 ± 9 1500 ± 150	1	5	1π, 1р, 1з 1π, 2р	1π, 2з 1π, 1р, 1з	45 20	8 ± 0,8 60 ± 6
PC4.500.197 PC4.500.051		600 ± 60 1500 ± 150					17,5 11	24 ± 2 60 ± 6
PC4.500.070		2000 ± 200					17	60 ± 6
PC4.500.273 PC4.500.079		800 ± 80 2000 ± 200					17,5 12,5	27 ± 3 48 ± 5
PC4.503.085	I II	30 ± 0,3 300 ± 30	1 4	2 5	2π, 1з	1π, 1з 2з	94 46	6 ± 0,5 27 ± 3

Cp999

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов									
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее										
			Начало	Конец																	
PC4.500.228 PC4.500.221	I	30 ± 3 250 ± 25	I	5	1пл, 2з 4з	1р, 2з 1п, 1р	82	—	5 ± 0,5 15 ± 1,5	—	—										
PC4.500.019		400 ± 40					1р, 2з, 1пл	1пл, 1з				25	4	24 ± 2							
PC4.500.160		600 ± 60										3з	19,5		26,5 35	—	24 ± 2 40 ± 4				
PC4.503.105	I II	400 ± 40 550 ± 5,5	I 4	2 5	4з	2р, 1з	19	—	60 ± 6	—	—										
PC4.500.059 PC4.500.235	I	1500 ± 150	I	5								2п, 1з	20	20	30	24 ± 2	15 ± 5 —				
PC4.503.115		I II																250 ± 25 30 ± 1,5	I 4	2 5	3п
PC4.500.021	I	90 ± 9	I	5								2п, 1з	13,2	—	36 ± 4	—	—				
PC4.500.038		1200 ± 120																1пл, 2п	100 50	—	6 ± 0,5 30 ± 3
PC4.500.022		1200 ± 120																			
PC4.503.144	I II	30 ± 3 300 ± 30	I 4	2 5								3з, 1п	1пл, 2п	22 28	4 5	48 ± 5 60 ± 6	50 —	4 —			
PC4.500.063	I	30 ± 3	I	5															3з, 1п	3п	31
PC4.500.164		300 ± 30										4р 1р, 3з	3р 3п	22 51	—						
PC4.503.003	I II	1000 ± 100 1200 ± 120	I 4	2 5												3з, 1п	3з, 1п	22 28	4 5	48 ± 5 60 ± 6	50 —
PC4.500.270 PC4.500.047	I	1000 ± 100 90 ± 9	I	5	4р 1р, 3з	3р 3п	22 51	—	48 ± 6 10 ± 1	—	—										

Cr999

PC4.503.012	I II	700±70 4±0,4	I 4	2 5	3з, 1з	1п, 1р 1з	21,5 50,5		27±3 4±0,5		
PC4.500.130 PC4.500.144 PC4.500.140	I	400±40 1200±120 2000±200	I	5	2р, 1п, 1з	3п	32 13,5 16,5	-	36±4 24±2 80±8	-	-
PC4.500.514		300±30					1п, 2з		28		
PC4.503.084	I II	300±30 250±25	I 4	2 5	1р, 3з	2п, 1з	38,5 -	-	24±2 27±3	-	-
PC4.500.131	I	400±40	I	5			30		24±2		
PC4.503.008	I II	125±12,5 1000±100	I 4	2 5	1р, 2з, 1п	3п	63 25	3 -	24±2 48±5	30 -	4 -
PC4.503.056	I II	1500±150 2000±200	I 4	2 5			23 24,5	-	80±8 100±10	-	-
PC4.503.103	I II	212±21,2 400±40	I 4	2 5	3р, 1з	3п	56 -	-	24±2 40±4	-	-
PC4.503.109	I II	600±60	I 4	2 5			2р, 2з		31 42		
PC4.503.005	I II	300±30 250±25	I 4	2 5	2з, 1пл, 1р	3п	38 -	4 -	27±3	45 -	3 -
PC4.503.110	I II	600±60	I 4	2 5			26 36	2 3	27±3 48±5	75 -	2 -
PC4.500.030 PC4.500.023 PC4.500.161	I	90±9 2000±200 600±60	I	5	1р, 3з 2р, 1пл, 1з 1р, 3з	1пл, 1п, 1з 3п 1пл, 2п	48 22 22	-	8±0,8 80±8 27±3	-	-
PC4.503.010		I II			1000±100 1200±120	I 4	2 5		1р, 2з, 1п		
PC4.500.077	I	2000±200	I	5	2р, 2з	3пл	13,5	-	60±6	-	-

Ср999

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов								
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее		срабаты- вания, не более	отпус- кания, не менее									
			Начало	Конец																
PC4.500.223 PC4.500.115	I	600±60 80±80	1	5	1р, 2з, 1п 4з	1пл, 2р 4з	26,4 19	—	36±4	—	—	Ср999								
PC4.503.064	I II	1000±100	1 4	2 5	4з	4з	21 30	— 3	36±4 48±5	90	2									
PC4.500.220 PC4.500.225 PC4.500.218	I	250±25 350±35 600±60	1	5	3з, 1п	3з, 1п	30 26,5 28,6	—	15±1,5 20±2 36±4	—	—									
PC4.500.173		5000±50					1р, 3з		8				80±8							
PC4.500.028		2000±200					3з, 1пл		12				48±5							
PC4.500.027 PC4.500.141		1200±120 2000±200					3з, 1п		1р, 2з 1п				14,5 16	36±4 100±10						
PC4.503.116		I II					250±25 30±1,5		1 4				2 5	3з, 1п	1р, 2з, 1п	30 —	—	15±1,5 —	—	—
PC4.500.026	I	1200±120	1	5	3з, 1п	2р, 1п, 1з	15,5	—	36±4	—	—									
PC4.500.274 PC4.500.294		800±80 2000±200					4р		4р				26 19	48±4 80±8						
PC4.500.158 PC4.500.190		1000±100 39±4					1р, 3з 2р, 2з		3р, 1з 1р, 3з				21 77	40±4 6±0,4						
PC4.503.049		I II					2000±200		1 4				2 5	2р, 2з	2р, 2з	I+II 14,5	—	I+II 125±10	—	—
PC4.500.111 PC4.500.214		I					800±80 600±60		1				5	3р, 1з 1р, 2з, 1п	2р, 2з 4з	22 20	—	36±4 24±2	—	—

PC4.503.104	I II	400±40 550±55	1 4	2 5	3p, 1з	2p, 1п, 1з	33 —	—	27±5 48±5	—	—			
PC4.500.020 PC4.500.276	I	600±60 800±80	1	5	2p, 2з 1p, 2з, 1п		34 23	4 —	36±4	70 —	3,5 —			
PC4.503.132	I II	400±40 550±55	1 4	2 5	1p, 2з, 1п	1p, 2з, 1п	31 —		27±3 48±5					
PC4.503.020	I II	1500±150 2000±200	1 4	2 5			19 20			60±6 80±8				
PC4.500.236 PC4.500.138	I	600±60 2000±200	1	5	2з, 1p, 1п	1п, 2p, 1з	22 17		27±3 1000±10					
PC4.500.276		800±80			3p, 1п	3p, 1п	26		40±4					
PC4.500.174		10 000±1500			4p		8		150±15					
PC4.500.04		2000±200			1p, 2з, 1п	1p, 3з	15		80±6					
PC4.500.132 PC4.500.162		400±40 600±60			2p, 1п, 1з	2p, 1п, 1з	32 26		27±3 36±4					
PC4.503.102	I II	600±60 400±40	1 4	2 5			27,5 49,5	—	36±4 40±4	—	—			
PC4.500.033	I	2000±200	1	5	3p, 1п	2p, 1п, 1з	19,5		80±8					
PC4.500.163 PC4.500.029 PC4.500.224		900±90 2000±200 600±60			1p, 3з 2p, 1п, 1з 1p, 2з, 1п	1p, 2з, 1п 3з, 1п 1п, 2з, 1пл	16,5 13,5 22		36±4 50±5 36±4					
ЯЛ4.503.001		I II			1000±100 550±55	1 4	2 5	2п	3p	—		—		
		I + II			—	—	—			15		50±5		
PC4.500.061	I	5±0,5	1	5	—		83,5		1,2±0,1					
PC4.503.122	I II	470±47 1200±120	1 4	2 5	2з	1з	19 12,2		20±2 35±4					
	I II	1000±100 1200±120	1 4	2 5	1п, 1p	1п, 1p	22 25	4 5	35±4 60±6	53 —	5,5 —			

Ср999

ПлЦрХ-1

Ср999

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов				
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпуска, не менее		срабатывания	отпуска					
			Начало	Конец												
PC4.510.405	I II I+II	150 ± 15 490 ± 49 —	1 4	2 5	—	—	22 — 8	—	6 ± 0,6 — 10 ± 1	—	—	Cr999				
PC4.510.400	I II	2000 ± 200 400 ± 40	1 4	2 5	1з	1р	7 47	—	27 ± 3 40 ± 4	—	—					
PC4.510.426	I II I+II	150 ± 15 — —	1 4	2 5			1пл	— 22	—	— 15 ± 1,5	—		—			
PC4.510.406	I II	0,7 ± 0,1 125 ± 12,5	1 4	2 5				—	40	—	— 10 ± 1		—	—		
PC4.510.004 PC4.510.018 PC4.510.001	I	15 ± 1,5 100 ± 10 600 ± 60	1	5			1п	1п	110 37,5 19	—	4 ± 0,5 10 ± 1 24 ± 2		—	—		
PC4.510.803	I II	150 ± 15	1 3	2 4	2з	1р			—	—	—		—	—		
	III I+II	17 ± 2 —	2 —	5 —					23	15 ± 1,5	—		—			
PC4.510.006 PC4.510.021 PC4.510.023 ЯЛ4.510.023	I	2400 ± 240 100 ± 10 600 ± 60	1	5			1п, 1з	1з	16,5 37,5 40 9	—	80 ± 8 10 ± 1 8 ± 0,8 10 ± 1		—	—	Cr999	
PC4.510.428		I II			100 ± 10	1 4			2 5	1р, 1з	1п		50 76	10 ± 1 15 ± 1,5		—
PC4.510.012		I			180 ± 18	1			5	2п			33	12 ± 1		—
PC4.510.427		I II			100 ± 10	1 4			2 5	1р, 1з	2з	52 78	10 ± 1 15 ± 1,5	—		
PC4.510.000	I	180 ± 18	1	5	1п, 1р	1п, 1з	38	12 ± 1	—	—	ПдЦрХ-1					
PC4.510.419	I II	80 ± 8 1500 ± 150	1 4	2 5	1п, 1з	1пл, 1з	66 22	2,5 —	10 ± 1 60 ± 6	—	—					
PC4.510.002 ЯЛ4.510.000 PC4.510.008	I	1000 ± 100 31 000 ± 4650 10 000 ± 1500	1	5	1пл, 1п 2р	1пл, 1п 3з	20,5 3 6,5	—	40 ± 4 150 ± 15 125 ± 10	—	—	Cr999				

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания	отпускания	
			Начало	Конец								
PC4.510.415	I II	180 ± 18 600 ± 60	1 4	2 5	2п	2р, 1з	48,5 44	—	20 ± 2 60 ± 6	—	—	
PC4.510.410	I II	150 ± 15	1 4	2 5			2п, 1з		76			24 ± 2
PC4.510.005	I	2400 ± 24	1	5	1р, 2з	1р, 1з	22	2,3	100 ± 10	—	—	
PC4.510.801	I II III	100 ± 10 500 ± 50 700 ± 70	1 3 1	2 4 5		2п	148 42 —	—	36 ± 4 48 ± 5 60 ± 6			
PC4.510.404	I II	900 ± 90 1700 ± 170	1 4	2 5		3р	1п, 1р	30 34	—			60 ± 6 125 ± 10
PC4.510.420	I II	180 ± 18 600 ± 60	1 4	2 5	1п, 2з	2п	52 48	3 —	27 ± 3 48 ± 5	30 —	5 —	Ср999
PC4.510.423	I II	180 ± 18 600 ± 60	1 4	2 5	1пл, 1п, 1р		48 —	—	20 ± 2 50 ± 5	—	—	
PC4.510.016 PC4.510.010	I	100 ± 10 39 ± 4	1	5	3з 1р, 2з	3з	50 88	—	10 ± 1 8 ± 0,8	—	—	
PC4.510.017		100 ± 10			3п	3п			63			
PC4.510.416	I II	150 ± 15	1 4	2 5	2ц, 1з	1п, 2р	84	—	27 ± 3	—	—	
PC4.510.408	I II	150 ± 15 500 ± 5	1 4	2 5	1п, 1р, 1з	2р, 1з	90 31	—	27 ± 3 36 ± 4	—	—	
PC4.510.411	I II	150 ± 15	1 4	2 5	1р, 2з, 1пл	1пл, 2з	73	—	24 ± 2	—	—	

Реле РКН с замедлением при срабатывании

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускаения, не менее		срабатывания, не более	отпускаения, не менее	
			Начало	Конец								
PC4.512.001	I	4000 ± 400	1	5	1п	—	6,6	—	60 ± 6	—	—	Ср999
PC4.512.411	I II	1100 ± 110 200 ± 20	1 4	2 5	—	1п	14,5 —	—	30 ± 3 —	—	—	
PC4.512.004 PC4.512.005	I	300 ± 30 4000 ± 400	1	5	1з	1з	14,5 6	—	10 ± 1 48 ± 5	—	—	
PC4.512.408	I II	1200 ± 120 5500 ± 275	1 4	2 5			1п	23 —	—	60 ± 6 —	—	
PC4.512.003	I	2500 ± 250	1	5	1р	1р	11	—	60 ± 6	—	—	
PC4.512.409	I II	1200 ± 120 5500 ± 275	1 4	2 5			1п	25,5 —	—	60 ± 6 —	—	
PC4.512.008	I II	350 ± 35 45 ± 4,5	1 4	2 5	1р, 1п	2р	—	—	—	—	—	
	I+II	—	—	—			21	15 ± ± 1,5	—	—		
PC4.512.002	I	800 ± 80	1	5	1р, 1з	1п, 1з	23	—	40 ± 4	—	—	
PC4.512.418	I II		1 4	2 5	1п, 1з	3з	22 —	—	36 ± 4 60 ± 6	—	—	
PC4.512.405	I II	500 ± 50 300 ± 30	1 4	2 5	1п, 1р		—	25,5 96	—	27 ± 3 60 ± 6	—	
PC4.512.413	I II	340 ± 34	1 4	2 5	1п, 1з	2р, 1з	— 49	—	36 ± 4	—	—	
PC4.512.419	I II	800 ± 80	1 4	2 5	3з	1пл, 1р	24 36	—	40 ± 4 60 ± 6	—	—	
PC4.512.412	I II	340 ± 34	1 4	2 5	3з, 1п	1пл, 1п, 1з	50 —	—	36 ± 4 40 ± 4	—	—	
PC4.512.000	I	800 ± 80	1	5	2р, 1п, 1з	1р, 1р, 1з	27,5	—	48 ± 5	—	—	
PC4.512.417	I II		1 4	2 5	1р, 2з, 1п	1пл, 1п, 1з	25 41	1 —	36 ± 4 60 ± 6	150 —	50 —	

Реле РКН с замедлением при отпускании

Исполнение	Обмотка				Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более	отпускания, не менее		срабатывания, не более	отпускания, не менее	
			Начало	Конец								
PC4.513.048 PC4.513.038		800 ± 80 8500 ± 850			1р	1п	17,5 4		27 ± 3 60 ± 6			Cr999
PC4.513.010		800 ± 80			1п		26		40 ± 4			
PC4.513.024		2500 ± 250				1з	7,5		36 ± 4			
PC4.513.069		800 ± 80			1з	2з	15,5		27 ± 3		ПлЦрХ-1	
PC4.513.061	I	1000 ± 100	1	5	1р		22	—	40 ± 4			
PC4.513.003 PC4.513.014		800 ± 80 300 ± 30			1п	1р, 1з	19,5 38,5		36 ± 4 24 ± 2			
PC4.513.047		800 ± 8				1п	15,5		27 ± 3			
PC4.513.017 PC4.513.053		300 ± 30 350 ± 35					36 22,5		20 ± 2 15 ± 5			
ЯЛ4.513.000	I		1	2	2з	2з	I+II 22	7,2	12 ± 1			
	II	200 ± 20	2	3						I+II 15 ± 1,5		
	III	400 ± 40	4	5						—		
PC4.513.032 PC4.513.023		35 ± 3,5 2900 ± 290			1р 1п	—	82 5,5		6 ± 0,5 36 ± 4		Cr999	
PC4.513.050 PC4.513.030		500 ± 50 8000 ± 800			—	1з	13,5 4		15 ± 1,5 60 ± 6			
PC4.513.025		1000 ± 100				1р	16		36 ± 4			
PC4.513.033 PC4.513.031	I	35 ± 3,5 450 ± 45	1	5			100 21	—	6 ± 0,5 20 ± 2			
PC4.513.072 PC4.513.057		1000 ± 100 2500 ± 250					15 6,6		36 ± 4			
PC4.513.028		2000 ± 200			1з	1з	14		80 ± 8			
PC4.513.737	I	1,5 ± 0,15	1	2			—		—			
	II	1000 ± 100	4	5			11,5		24 ± 2			
PC4.513.036 PC4.513.074	I	35 ± 3,5 800 ± 80	1	5		1р	105 15,5		8 ± 0,8 24 ± 2			
PC4.513.064		1000 ± 100			2з	1р, 1з	19,5		40 ± 4			
PC4.513.703	I	1000 ± 100	1	2	1р, 1з	1пл, 1з	16,5 18		36 ± 4			
	II	1500 ± 150	4	5					60 ± 6			

Исполнение	Обмотка			Контактный набор		Ток, мА		Рабочее напряжение, В	Время, мс		Материал контактов			
	Номер	Сопротивление, Ом	Подключение		Левый ряд	Правый ряд	срабатывания, не более		отпускаения, не менее	срабатывания, не более		отпускаения, не менее		
			Начало	Конец										
PC4.513.077 PC4.513.037	I	800 ± 80 8500 ± 850	I	5	1п, 1з	2п 1пл, 1р	27,5 5,5	—	48 ± 5 80 ± 8	—	—			
PC4.513.000 PC4.513.001		500 ± 50 300 ± 30			2п	2п	26,5 30	0,5 2	27 ± 3	50	80			
PC4.513.022 PC4.513.002		2500 ± 250 800 ± 80			1пл, 1з 1пл, 1п	1пл, 1з 2р	10,5 24	2	48 ± 5 40 ± 4	—	—			
PC4.513.011		300 ± 30			2п	1п, 1р, 1з	51		36 ± 4					
PC4.513.710		2200 ± 220				I II	1 4		2 5			1пл, 1р, 1з	18 22	80 ± 8 100 ± 10
PC4.513.066 PC4.513.016		I			320 ± 32 500 ± 50	I	5		1п, 1р, 1з 3з			1п, 1з 3з	41 23	27 ± 3 24 ± 2
PC4.513.704		I II			7 ± 0,7 1870 ± 187	I 4	2 5		3р			1п, 2п	380 22	5 ± 0,5 80 ± 0,8
PC4.513.013		I			300 ± 30	I	5					2п, 1з	56	36 ± 4
PC4.513.712		I II			300 ± 30 700 ± 70	I 4	2 5		1п, 2з			2п, 1з	32 —	20 ± 2 40 ± 4
PC4.513.021		I			1000 ± 100	I	5		2п, 1з			1п, 1р, 1з	26,5	60 ± 6
PC4.513.004	800 ± 80		1п, 1р, 1з	2п, 1р	29				48 ± 4					
PC4.513.078	450 ± 45			1п, 2з	28				24 ± 2					
PC4.513.007	800 ± 80		1пл, 1п, 1з		1п, 2з			25	36 ± 4					
PC4.513.083 PC4.513.012	I		300 ± 30 350 ± 35	I	5			4з	1п, 1р 2п, 1р	32 34,5	20 ± 2 24 ± 2			
PC4.513.009	I	850 ± 85	I	5	3з, 1п	2п, 1з	29	48 ± 5						
PC4.513.904	I II III	200 ± 20 220 ± 22 1000 ± 100	I 3 4	2 2 5	2р, 2з	1п, 2р	48 80 —	20 ± 2 36 ± 4 —						
PC4.513.039 PC4.513.065	I	154 ± 15,4 500 ± 50	I	5	1р, 2з, 1п	3п 2п, 1з	80 29	27 ± 3						
PC4.513.700	I II	850 ± 85	I 4	2 5	2р, 2з	3з, 1п	36 54	60 ± 6 100 ± 10						
PC4.513.723	I II	340 ± 34 254 ± 25,4	I 4	2 5	1р, 2з, 1п	3р, 1з	58 64	40 ± 4						
PC4.513.055	I	300 ± 30	I	5	1р, 2з, 1пл	3з, 1п	54	5	27 ± 3	100	35			

Ср999

Износостойкость.

Таблица 2-155

Режим коммутации		Вид нагрузки	Род тока	Частота срабатывания, Гц, не более	Число коммутационных циклов	
Допустимый ток, А	Напряжение на разомкнутых контактах, В				при нормальной температуре	в том числе при максимальной температуре
0,1–2 0,01–0,2	6–36 12–300	Активная	Постоянный	5	10 ⁵	2,5 · 10 ⁴
0,05–0,15 0,15–1	6–36	Индуктивная, $\tau \leq 0,015$ с				
0,1–0,2 0,2–1,6	6–220 6–36	Активная	Переменный 50–400 Гц	1		