


К140УД11

Быстродействующий операционный усилитель с защитой от перенапряжения по входу и коротких замыканий в нагрузке. Микросхема конструктивно оформлена в корпусе типа 301.8-2.



Схемы включения ИМС К140УД11 в режиме масштабного усилителя (а) и повторителя напряжения (б)

$U_{и.п.1}, В$	$U_{и.п.2}, В$	$I_{пот}, мА$	$I_{вх}, мкА$	$\Delta I_{вх}, мкА$	$U_{см}, мВ$	$U_{вых}^{(+)}, В$
$\pm 15^1$	-15^1	≤ 10	0,5	$\pm 0,2$	± 10	12
$U_{вых}^{(-)}, В$	$K_y U$	$K_{ос\ сф}, дБ$	$\Delta U_{см}/\Delta T, мкВ/К$	$U_{вых}^{(+)}, В/мкс$		
-12	$\geq 25\ 000$	≥ 10	70	50^2		
$U_{вых}^{(-)}, В/мкс$	$I_{вх\ max}, мА$	$U_{вх\ max}, В$	$f_i, МГц$	$R_{и\ min}, кОм$		
20^2	≤ 10	± 15	≥ 5	2		

¹ Микросхемы нормально работают при любых напряжениях источников питания в пределах от ± 5 до ± 18 В.

² При $t_n = 1,5 \dots 3$ мкс; $f = 50 \dots 300$ кГц; $t_{нар} \leq 20$ мс.

Примечание. Значения параметров приведены при напряжениях источников питания ± 15 В, температуре 25 ± 5 °С и сопротивлении нагрузки 2 кОм.